

Наименование терминала или депо: _____

Образец Steiza

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ КОНТЕЙНЕРА

№ _____ от _____

ОПЕРАЦИЯ ☐ приём на площадку ☐ выдача с площадки

ВРЕМЯ И ОСНОВАНИЕ

Дата и время передачи

Основание

КОНТЕЙНЕР

Номер (ISO 6346)

Тип и размер, код ISO

Владелец или линия

Статус

Масса брутто, кг

Пломба (ЗПУ)

ТРАНСПОРТ

Вид транспорта

Тягач, гос. номер

Полуприцеп, гос. номер

Водитель, ФИО

Перевозчик

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ☐ без повреждений ☐ есть повреждения

ПОВРЕЖДЕНИЯ

№	Место	Вид повреждения	Размер	Фото №

Фотографии

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Сдал, водитель

Принял, приёмосдатчик терминала

ФИО · подпись

ФИО · подпись

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ · ДАННЫЕ ВЫМЫШЛЕННЫЕ

Наименование терминала или депо:ООО «Терминал Пример» · площадка «Северная»Образец Steiza

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ КОНТЕЙНЕРА

№0412от28.09.2026

ОПЕРАЦИЯ☒ приём на площадку☐ выдача с площадки

ВРЕМЯ И ОСНОВАНИЕ

Дата и время передачи28.09.2026, 10:42ОснованиеЗаявка на сдачу порожнего №1187

КОНТЕЙНЕР

Номер (ISO 6346)STZU 123456 4Тип и размер, код ISO22G1, 20' общего назначения
Владелец или линияЛиния «Пример»Статуспорожний
Масса брутто, кг— (порожний)Пломба (ЗПУ)нет

ТРАНСПОРТ

Вид транспортаавтомобильТягач, гос. номерА 123 ВС 123
Полуприцеп, гос. номерВК 4567 23Водитель, ФИОПетров Пётр Петрович
ПеревозчикИП Петров П. П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ☐ без повреждений☒ есть повреждения

ПОВРЕЖДЕНИЯ

№	Место	Вид повреждения	Размер	Фото №
1	Левая боковая стенка, у дверей	Вмятина	30 × 15 см	3, 4
2	Правая дверь, нижняя часть	Царапины, коррозия	до 20 см	6

Фотографии6 шт., прилагаются к акту

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Повреждения зафиксированы при приёме в присутствии водителя. С описанием согласен.

Сдал, водительПринял, приёмосдатчик терминала
Петров П. П.ФИО · подписьСидорова А. В.ФИО · подпись